GB FR PT ES DE NL TR IT NO SV FI DA PL
CS LV HU EL BG HR RO SK SL RU

AlphaTec® 3000

Version 31.01.19 (версия инструкции от)

PUAT30S001



Available in yellow
Models 103, 111, 121, 122, 132 & 192-G01
T-111, T-121-G05, T-122, T-132 & T-162

Ansell MICROGARD
9 Saltmarsh Court, Priory Park, Kingston Upon Hull
United Kingdom, HU4 7DZ

Technical support: **technical@microgard.com**
Tel: **+44 (0) 1482 625444**

Customer Service:
Europe, Middle East & Africa: **Tel +32 2 528 74 00 / +32 2 528 74 01**
North America: **Tel +1 800 800 0444 / +1 800 800 0445**
Latin America: **Tel +52 442 248 1544 / +52 442 248 3133**
Australia: **Tel +61 1800 337 041 / +61 1800 803 578**
Asia Pacific: **Tel +60 3 8310 6688**

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates.
© 2019 Ansell Limited. All Rights Reserved.

INSTRUCTIONS FOR USE — GB

EU Declaration of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 3000 formerly known as MICROCHEM® 3000

Label Markings: 1. Conformité Européenne (CE) mark, number of Notified Body performing Conformity Category III approval by SGS Firmko., EU Regulation 2016/425 Type examination conducted by SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland Notified Body No: 0598 3. Limited life chemical protective clothing. **4.** Read this instruction sheet before use **5.** Sizing **6.** Month / Year of manufacture **7.** Model identification. **8.** Sizing pictogram indicates body measurements **9.** Do not wash. **10.** Do not iron. **11.** Do not tumble dry. **12.** Do not dry clean. **13.** Do not reuse **14.** Flammable material. Keep away from fire.

Protection Levels & Additional Properties: 15. Full body protection "Types" achieved in accordance with EN 1073-2 for barrier to radioactive particles **17.** EN 1149-5 Plastic anti-static) treated and offers electrostatic protection when suitably grounded. **18.** Fabric tested to EN 14126 for barrier to infective agents.

Physical performance of AlphaTec® 3000 Fabric	EN Class*
EN 530 Abrasion	4 of 6
EN ISO 7854 Flex Cracking	3 of 7
EN ISO 9073-4 Tear Resistance	3 of 6
EN ISO 13934-1 Tensile Strength	2 of 6
EN ISO 9073-7 Abrasion	2 of 6
EN 25978 Resistance to blocking	No blocking
EN ISO 13935-2 Seam Strength	4 of 6

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

AlphaTec® 3000 fabric chemical permeation testing results

Test Method	Chemical	Result	EN Class*	Seams EN Class*
EN ISO 6529	Methanol	>480mins	6 of 6	3 of 6
EN ISO 6529	Sodium Hydroxide (40%)	>480mins	6 of 6	6 of 6
EN ISO 6529	Sulphuric Acid (96%)	>480mins	6 of 6	6 of 6

AlphaTec® 3000 Fabric EN 14126:2003 Results

Test Method	EN Classification	Test Method	EN Classification
ISO 16603	Pass (20 kPa)	ISO 16604	Class 6 of 6
ISO 22610	Class 6 of 6	ISO/DIS 22611	Class 3 of 3
ISO 22612	Class 3 of 3		

AlphaTec® 3000 Whole Suit Performance

Type 3: Jet Test	EN 14605:2005+A1:2009	Pass
Type 4: Spray Test	EN 14605:2005+A1:2009	Pass
Type 5: Particle Test	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010: $L_{8/10} \leq 15\%$	Pass
	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010: $L_{8/10} \leq 15\%$	Pass
Δ Radioactive Particulates	EN 1073-2:2002**	Class 1
Electrostatic Properties	EN 1149-5:2008	Pass $t_{1/2} < 4$ s

* Resistance to puncture is not tested as product already carries flammability warning. Note: does not protect against ionizing radiation.

Typical Areas of Use
AlphaTec® garments are designed to protect workers from hazardous substances and sensitive products and processes from contamination. They are typically used for protection against specific hazards dependent on the toxicity and exposure conditions. Refer to 'Type' Pictograms for more information on specific uses.

Limitations of Use
- Prior to use, review all instructions and inspect the clothing for any damage that could affect its protective function (e.g. holes, damaged seams and fastenings, heavily soiled areas). Replace any damaged clothing.
- Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any hazardous substances. If garments are contaminated then decontamination procedures should be followed (i.e. decontamination shower) prior to removal of the garment.
- Upon contamination, wear or damage the garment should be removed and disposed of properly.
- The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate consideration is not given to the working environment. Appropriate arrangements should be considered to minimise heat stress or damage to your Ansell garment.
- Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, care for full "Type" protection, it is necessary to tape cuffs to gloves, ankles to boots, the hood to the respiratory device. The selfwelvage flap should also be used by twisting away the backing paper and pressing down securely, taking care to avoid creases or folds, after securing the zip flap additional tape should also be applied to allow for full type protection.
- No garment provides complete protection against all chemicals or hazardous agents. The determination of suitability between a product and a specific hazard is dependent on many factors, including the duration of use, the presence of other chemicals, and the physical stress and/or abrasion involved. Consult the Ansell chemical resistance guide or contact Ansell for more information.
- Models with attached socks; the socks are designed to be worn under chemical protective boots (sold separately) with the over flap positioned over the top of the boot opening. Attached socks or boots are unsuitable for wearing in wet or damp or chemical spills or pools of liquids.
- Slip-resistant footwear offers limited resistance to slip, but will not eliminate completely the risk of slipping and/or falling, especially on wet surfaces. Ensure that socks or boots provide adequate mechanical protection to the feet, that are worked upon and that the sole is not damaged. Some materials used in over boots, overshoes or attached socks or boots are not for use on wet surfaces and offer little or no slipping and/or falling.
- Models featuring silver retro-reflective tape for enhanced visibility; the product does not conform to EN ISO 20471.
- Models fitted with elastic braces; should only be used with a double glove system where the wearer puts the finger loop over the under-glove and the second glove is then worn over the elastic brace.
- Warning - if present, hook and loop fasteners shall not be opened when operating in explosive areas.
- Electrostatic Dissipative ('ESD') Protective clothing shall not be opened or removed whilst in potentially flammable or explosive atmospheres. Garments are intended as flammable or explosive substances. ESD protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres without prior approval of the responsible safety engineer. The ESD performance of protective clothing can be affected by wear and tear, laundering and possible contamination. ESD clothing should completely cover all non-complying materials during normal use (including bending and movements) and any hook and loop fasteners should not come into contact with the wearer. Appropriate steps should be taken to ensure the wearer of suit is properly earthed. The resistance between the conductive parts should be less than 10^6 Ω. by wearing adequate footwear.

In the unlikely event of defects, do not wear the garment. Return the defective garment (unused and undamaged) to your place of purchase.
Storage - Do not store in excess heat or direct sunlight
Disposal - Dispose of garment and packaging in accordance with local regulations.
For questions please contact the Ansell technical team.
The manufacturer disclaims all warranties not specifically stated in the product packaging and is not responsible for the improper use of Ansell products.

Elimination - Eliminer les combinaisons en respectant la réglementation locale.
Adresser toute question à l'équipe technique Ansell. Le fabricant n'offre aucune garantie non spécifiquement mentionnée dans l'emballage du produit et n'est pas responsable de l'utilisation incorrecte des produits Ansell.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION — FR

La déclaration de conformité européenne peut être téléchargée à www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 3000 anciennement appelé MICROCHEM® 3000

Agenda: 1. Fabricante/ nom de la marque de la combinaison. 2. Marque CE. Confirme l'homologation de catégorie III par SGS Firmko., Règlement UE 2016/425 mené par SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organisme notifié no.: 0598 **3.** Vêtement de protection chimique à durée de vie limitée. **4.** Lisez cette fiche d'instructions avant utilisation **5.** Taille **6.** Mois / année de fabrication **7.** Identification du modèle. **8.** Le pictogramme de taille indique les mensurations **9.** Ne pas laver. **10.** Ne pas repasser. **11.** Ne pas sécher au sèche-linge **12.** Ne pas laver à sec. **13.** Ne pas réutiliser **14.** Matière inflammable. Tenir éloigné du feu.

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires: 15. « Types » de protection complète du corps obtenus **16.** Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives **17.** Tissu EN 1149-5 traité antistatique (enfin pour protection électrostatique quand il est correctement mis à la terre. **18.** Tissu testé selon EN 14126 comme obstacle aux agents infectieux.

Performance physique du tissu AlphaTec® 3000	Classe EN*
EN 530 Abrasion	4 sur 6
EN ISO 7854 Flex Cracking	3 sur 7
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction	2 sur 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure	3 sur 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction	2 sur 6
EN 863 Résistance à la perforation	2 sur 6
EN 25978 Résistance au blocage	Absence de blocage
EN ISO 13935-2 Résistance des coutures	4 sur 6

*Classe EN indiquée par EN 14325:2004. Plus le nombre de classe est élevé, meilleure est la performance.

Résultats des tests de pénétration de produits chimiques du tissu AlphaTec® 3000

Méthode de test	Chimie	Résultat	Classe EN*	Coutures Classe EN*
EN ISO 6529	Méthanol	>480 min	6 sur 6	3 sur 6
EN ISO 6529	Hydroxyde de sodium (40 %)	>480 min	6 sur 6	6 sur 6
EN ISO 6529	Acide sulfurique (96 %)	>480 min	6 sur 6	6 sur 6

Résultats du tissu AlphaTec® 3000 selon EN 14126:2003

Méthode de test	Classification EN	Méthode de test	Classification EN
ISO 16603	Réussite (20 kPa)	ISO 16604	Classe 6 sur 6
ISO 22610	Classe 6 sur 6	ISO/DIS 22611	Classe 3 sur 3
ISO 22612	Classe 3 sur 3		

Performance de la combinaison entière AlphaTec® 3000

Type 3 : Test au jet	EN 14605:2005+A1:2009 Réussite
Type 4 : Test de pulvérisation	EN 14605:2005+A1:2009 Réussite
Type 5 : Test de particules	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010: Réussite Limite, 82/90 ≥ 30% et Ls, 8/10 ≤ 15% Réussite
Δ Particules radioactives	EN 1073-2:2002** Classe 1
Propriétés électrostatiques	EN 1149-5:2008 Réussite $t_{1/2} < 4$ s

** La résistance à l'inflammation n'est pas testée car le produit porte un avertissement d'inflammabilité. Remarque : n'offre pas de protection contre le rayonnement ionisant

Domaines d'utilisation typiques
Les vêtements AlphaTec® sont conçus pour protéger les travailleurs des substances dangereuses ou les produits et processus sensibles contre la contamination. Ils sont généralement utilisés pour la protection contre des risques spécifiques qui dépendent de la toxicité et des conditions d'exposition. Consultez les niveaux de protection de « type » atteints et les propriétés supplémentaires.

Limitations d'utilisation
- Avant l'utilisation, lisez toutes les instructions et examinez la combinaison pour rechercher les dégâts susceptibles d'avoir une incidence sur sa fonction de protection (trous, coutures et fermetures endommagées, zones très sales, etc.). Remplacez les combinaisons abîmées.
- Vous devez prendre des précautions pour l'élimination des vêtements contaminés, car ceux-ci peuvent contaminer l'utilisateur avec des substances dangereuses. Si les vêtements sont contaminés, il faut alors suivre les procédures de décontamination (par exemple une douche de décontamination) avant d'enlever la combinaison.
- En cas de contamination, d'usure ou de détérioration, le vêtement doit être retiré et éliminé de manière correcte.
- Le port de vêtements de protection chimique créer un stress thermique si une réflexion appropriée n'est pas menée à propos de l'environnement de travail. Il faut porter des vêtements adaptés sous la combinaison afin de minimiser le stress thermique ou les dégâts à la combinaison Ansell.
- Lorsque les produits Ansell sont utilisés en même temps que d'autres EPI, et pour obtenir une protection de type complète, il faut coller les poignets aux gants, les chevilles aux bottes et la capuche au dispositif respiratoire. Le rabat « self-welvage » doit également être fermé en le glissant droit également être utilisé en retirant le papier de protection et en appuyant fermement, en prenant soin d'éviter les plis ou les creux, après avoir fermé la fermeture à glissière doit également être utilisé pour sur le bord pour obtenir une protection de type complète.
- Aucun vêtement ne protège contre tous les produits chimiques ou agents dangereux. La détermination du caractère adapté des produits Ansell, utilisés seuls ou conjointes, dépend de nombreux facteurs, notamment la durée de l'exposition, du ruban adhésif doit également être pressé sur le bord pour obtenir une protection de type complète.
- Aucun vêtement ne protège contre tous les produits chimiques ou agents dangereux. La détermination du caractère adapté des produits Ansell, utilisés seuls ou conjointes, dépend de nombreux facteurs, notamment la durée de l'exposition, la présence d'autres produits chimiques et la contrainte physique et/ou l'abrasion impliquée. Consultez le guide de résistance chimique d'Ansell ou contactez Ansell pour plus d'informations.
- Modèles avec chaussettes intégrées ; les chaussettes sont conçues pour être portées dans des bottes de protection chimique (vendues séparément), le rabat étant positionné par dessus l'ouverture de la botte. Les chaussettes ou les bottes intégrées ne conviennent pas pour marcher ou se tenir debout dans des déversements chimiques ou des flaques de liquide.
- Les chaussures antidérapantes offrent une résistance limitée au glissement mais n'éliminent pas complètement le risque de glissement et/ou de chute, surtout sur les surfaces humides. Veillez à ce que les chaussettes ou bottes offrent une résistance mécanique adéquate aux pieds qui travaillent et que la semelle ne soit pas endommagée. Certains matériaux utilisés dans les galoches, chaussures ou chaussettes ou bottes intégrées ne sont pas adaptés à l'utilisation sur des surfaces mouillées ou n'existe un risque de glissement et/ou de chute.
- Modèles comportant un ruban réfléchissant argenté pour une meilleure visibilité ; le produit ne satisfait pas conforme à EN ISO 20471.
- Modèles avec anneau. Doivent être utilisés seulement avec un système de double gant. L'utilisateur mettant l'anneau sur le sous-gant et passant ensuite le reste de la manche de la combinaison.
- Avertissement - s'il existe, ne pas attache à crochet et boucle, il ne faut pas l'ouvrir pendant l'utilisation dans des zones dangereuses.
- Les vêtements de protection contre les charges électrostatiques (« ESD ») ne doivent pas être ouverts ou retirés en présence d'atmosphères explosives ou inflammables ou d'autres substances dangereuses. Les vêtements ESD ne doivent pas être utilisés dans les atmosphères enrichies en oxygène sans l'approbation préalable du responsable de la sécurité. La performance ESD des vêtements de protection peut être affectée par l'usure, le lavage et la contamination. Les vêtements ESD doivent couvrir complètement les matières non conformes pendant l'utilisation normale (y compris les mouvements et pendant les mouvements) et les fermetures à crochets et boucles ne doivent pas être ouvertes. Des mesures appropriées doivent être prises pour que l'utilisateur de la combinaison soit correctement mis à la terre. La résistance entre la personne et la terre doit être inférieure à 10^8 Ω, ce qui peut nécessiter par exemple de porter des chaussures adéquates.
- Pour les modèles dotés de gants intégrés, consulter les instructions d'utilisation du fabricant des gants fournies avec les gants.
- Pour les modèles dotés d'une traversée pour accueillir un système antichute, l'employeur a la responsabilité de s'assurer que toute personne travaillant en hauteur est entièrement informée de l'utilisation correcte des EPI et systèmes antichute. Il est recommandé que l'utilisateur reçoive une formation appropriée concernant les risques et les restrictions, disposée par une personne compétente sur la sécurité des EPI. Toutes les informations et les conseils supplémentaires pour enfiler et ajuster les vêtements de protection.

Dans le cas peu probable où des défauts seraient identifiés, ne portez pas la combinaison. Retournez la combinaison défectueuse (inutilisée et non endommagée) à votre distributeur.
Entreposage - Ne pas entreposer dans un lieu excessivement chaud ou à la lumière directe du soleil

INSTRUCCIONES DE USO — PT

Declaração de conformidade da UE disponível para ser descarregada do site www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 3000 anteriormente denominada MICROCHEM® 3000

Agenda: 1. Fabricante do macacão/nome da marca. **2.** Marcação CE. Confirma a homologação de categoria III por SGS Firmko., Regulamento UE 2016/425 relativo ao exame de tipo realizado pela SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland Organismo notificado nº: 0598 **3.** Vestuário de proteção contra produtos químicos com vida útil limitada. **4.** Leia esta folha de instruções antes da utilização. **5.** Tamanho **6.** Mês / ano de fabrico. **7.** Identificação do modelo. **8.** O pictograma de tamanhos indica as medidas do corpo **9.** Não lavar. **10.** Não passar a ferro. **11.** Não colocar na máquina de secar. **12.** Não limpar a seco. **13.** Não reutilizar **14.** Material inflamável. Manter afastado do fogo.

Níveis de proteção e propriedades adicionais: 15. "Tipos" de proteção de corpo inteiro conseguidos **16.** Macacão testado de acordo com a norma EN 1073-2 para barreira a barreira contra partículas radioativas.**17** EN 1149-5 Tecido com tratamento antiestático e que oferece proteção contra eletricidade quando ligado à terra. **18.** Tecido testado de acordo com a norma EN 14126 para determinar a barreira contra agentes infecciosos.

Desempenho físico do Tecido AlphaTec® 3000	Classe EN*
EN 530 Abrasão	4 de 6
EN ISO 7854 Fissuração por flexão	3 de 6
EN ISO 9073-4 Resistência ao rasgo	3 de 6
EN ISO 13934-1 Resistência à tração	2 de 6
EN 863 Resistência à perfuração	2 de 6
EN 25978 Resistência ao bloqueio	Sem bloqueio
EN ISO 13935-2 Resistência das costuras	4 de 6

*Classe EN especificada por EN 14325:2004. Quanto mais alta for a classe, melhor será o desempenho.

Resultados dos ensaios de permeação de produtos químicos no tecido AlphaTec® 3000

Método de ensaio	Produto químico	Resultado	Classe EN*	Costuras Classe EN*
EN ISO 6529	Metanol	>480 min.	6 de 6	3 de 6
EN ISO 6529	Hidróxido de sódio (40%)	>480 min.	6 de 6	6 de 6
EN ISO 6529	Ácido sulfúrico (96%)	> 480 min.	6 de 6	6 de 6

Resultados EN 14126:2003 relativos ao Tecido AlphaTec® 3000

Método de ensaio	Classificação EN	Método de ensaio	Classificação EN
ISO 16603	Aprovado (20 kPa)	ISO 16604	Classe 6 de 6
ISO 22610	Classe 6 de 6	ISO/DIS 22611	Classe 3 de 3
ISO 22612	Classe 3 de 3		

Desempenho total do fato AlphaTec® 3000

Tipo 3: Ensaio de jato	EN 14605:2005+A1:2009 Aprovado
Tipo 4: Ensaio de pulverização	EN 14605:2005+A1:2009 Aprovado
Tipo 5: Ensaio de partículas	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010: Aprovado Limite, 82/90 ≥ 30% e Ls, 8/10 ≤ 15%
Δ Partículas radioativas	EN 1073-2:2002** Classe 1
Propriedades electrostáticas	EN 1149-5:2008 Aprovado $t_{1/2} < 4$ s

** Não se ha realizado ninguna prueba de resistencia a la llama, puesto que el producto ya incluye una advertencia de inflamabilidad. Nota no ofrece protección contra radiaciones ionizantes.

Áreas de uso típicas
Las prendas AlphaTec® están diseñadas para proteger a los operarios de las sustancias peligrosas o productos sensibles y procesos sensibles contra la contaminación. Se utilizan normalmente para proteger contra peligros específicos en función de las condiciones de toxicidad y exposición. Consulte los Niveles de protección y propiedades adicionales consegudas de cada "Tipo".

Limitaciones de uso
- Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones e inspeccione la prenda para comprobar que no tiene daños que puedan afectar a su función protectora (por ejemplo, (como, por ejemplo, agujeros, costuras y cierres dañados, zonas muy manchadas, etc.). Sustituya las prendas dañadas.
- Hay que tener cuidado al quitarse prendas contaminadas para no contaminar al usuario con substancias peligrosas. Si las prendas están contaminadas deben seguirse los procedimientos de descontaminación (ducha de descontaminación) antes de quitárselas.
- En caso de contaminación, desgaste o daños, el usuario debe quitarse la prenda y realizar la eliminación
- El uso de prendas de protección química puede causar estrés térmico si no se controla debidamente las condiciones del lugar de trabajo. Considere la posibilidad de llevar prendas térmicas adecuadas para su schújeres. Se recomienda que el usuario de prendas gum Schutz vor speziellen Gefahren und abhängig von den jeweiligen Toxizitäts- und Expositionsbedingungen eingesetzt. Bitte sehen Sie die einrichten „Typen"-Schutzgrade und zusätzlichen Eigenschaften.

Verwendungsbeschränkungen
- Nachdem Sie sich vor der Verwendung erneut alle Anweisungen durch und überprüfen Sie den Anzug auf Schäden, die seine Schutzfunktion beeinträchtigen könnten (z B. Löcher, beschädigte Nähte und Verschlüsse, stark verschmutzte Bereiche). Ersetzen Sie alle beschädigte Schutzkleidung.
- Beim Ablegen kontaminierter Kleidung ist große Vorsicht geboten, damit der Träger nicht mit Gefahrstoffen in Berührung kommt. Wenn Kleidung kontaminiert ist, sollten vor ihrem Ablegen Dekontaminationsverfahren (Dekontaminationsdusche) durchgeführt werden.
- Im Fall von Kontaminierung, Verschleiß oder Beschädigung muss der Anzug ausgemustert und ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Das Tragen chemischer Schutzkleidung kann zu Hitzestress führen, wenn die Arbeitsumgebung nicht angemessen berücksichtigt wird. Es ist zu empfehlen, dass Arbeitsanzüge zu achten, um die Gefahr von Hitzestress oder Beschädigung des Ansell-Anzugs zu minimieren.
- Wenn Ansell-Produkte gemeinsam mit anderer Schutzausrüstung verwendet werden, und um vollen Schutz zu erreichen Typ Bereiche, müssen Handschuhe mit Handschuhen, Knöchel mit Stiefeln und die Haube mit der Atemvorrichtung verklebt werden. Eberfalls verwendet werden sollte die selbstklebende Reißverschlussklappe durch das Abdeckpapier abziehen und sie fest andrücken. Achten Sie darauf, Klicke oder Falten zu vermeiden. Nachdem zusätzliches Klebeband angebracht wurde, um den Typ vollständig abgedeckt werden, damit voller Schutz des gewünschten Typs erreicht wird.
- Kein Kleidungsstück gewährt vollständigen Schutz gegen alle chemischen und gefährlichen Stoffe. Die Entscheidung, ob ein Ansell-Produkt, sei es allein oder in Kombination mit zusätzlicher Ausrüstung, für eine Tätigkeit geeignet ist, hängt letztendlich in der Verantwortung des Nutzers.
- Modelle mit befestigten Füßlingen: Die Füßlinge sind dazu konzipiert, in Chemikalienschutzstiefeln (separat verkauft) getragen zu werden, wobei die Abdeckung über die obere Stiefelöffnung zu ziehen ist. Befestigte Füßlinge oder Stiefel sind nicht dazu geeignet, mit Ihnen in verschütteten Chemikalien oder in Pfützen zu stehen
- Rutschhemmende Schuhe bieten eine begrenzte Rutschfestigkeit, beseitigt aber die Gefahr von Ausrutschen und Stürzen nicht vollig. Insbesondere auf nassen Böden. Stellen Sie sicher, dass Füßlinge oder Stiefel eine ausreichende mechanische Festigkeit für die Fläche haben, auf der Sie gearbeitet haben und dass die Sohle nicht beschädigt ist. Werkstoffe, die für Überstiefel, Überschuhe oder befestigte Füßlinge oder Stiefel verwendet werden, sind ungeeignet zur Verwendungen in Umgebungen, in denen Rutsch- oder Stürzgefahr besteht.
- Modelle mit silberneem retroreflektierendem Streifen zur besseren Sichtbarkeit: Das Produkt entspricht nicht der Norm EN ISO 20471.
- Modell mit Fingerschlaufe: Sollte nur in Verbindung mit einem doppelten Handschuhsystem benutzt werden, bei dem der Träger die Fingerschlaufe über den Innenhandschuh zieht und der zweite Handschuh über den Ärmelrand darüber anzieht.
- Warnung: Klettverschlüsse, falls vorhanden, dürfen während der Arbeit in Gefahrenzonen nicht geöffnet werden.
- Elektrostatisch ableitfähige (ESD) Schutzkleidung darf nicht in der Nähe entflammbarer oder explosionsgefährdeter Umgebungen geöffnet oder ausgezogen werden und auch nicht beim Handhaben von entflammbaren oder explosiven Stoffen. ESD-Schutzkleidung darf ohne vorherige Genehmigung des zuständigen Sicherheitsingenieurs nicht in sauerstoffangereicherten Umgebungen verwendet werden. Die ESD-Leistung von Schutzkleidung kann aufgrund von Abnutzung und Verschleiß, durch Waschen und wenigstens durch Kontaminierung beeinträchtigt werden. ESD-Kleidung muss während normaler Verwendung (einschließlich Bücken und anderen Bewegungen) alle nicht-konformen Materialien vollständig abdecken, und etwaige Klettverschlüsse der Kleidung dürfen nicht geöffnet werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass der Träger des Anzugs angemessen geerdet ist. Der Widerstand zwischen Träger und Erdung muss mindestens 10^6 Ω betragen, was z. B. durch angemessenes Schuhwerk erreicht werden kann.
- Modelle mit befestigten Handschuhen: Die Handschuhe müssen entsprechen beliegende Herstelleranweisung.
- Modelle mit einem Flap-Strap für ein Aufhängsystem: Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle in der Höhe arbeitenden Personen eingehend über die korrekte Nutzung der Schutzausrüstung und der Gefahrenzone informiert werden. Es wird empfohlen, dass eine sachkundige Person den Träger vor der Nutzung ausführlich in den sicheren Gebrauch und die Einschränkungen der Ausrüstung unterweist und dass in Anschluss dieser Schulung schriftlich festgehalten werden. Sehen Sie bitte die zusätzlichen An- und Ablegeanweisungen, die mit einem Anzugen mitgeliefert werden.

Im unwahrscheinlichen Fall von Defekten sollten Sie den Anzug nicht tragen. Schicken Sie den defekten Anzug (unbenutzt und nicht kontaminiert) an Ihren Fachhändler zurück.
Lagerung - Nicht an einem Ort mit zu hoher Temperatur lagern.
Entsorgung - Entsorgen Sie den Anzug gemäß Ihren lokalen Bestimmungen
Mit Fragen wenden Sie sich bitte an das technische Team von Ansell. Der Hersteller lehnt jegliche Gewährleistung ab, die nicht ausdrücklich auf der Produktverpackung angegeben ist. Er übernimmt keine Verantwortung für einen unsachgemäßen Gebrauch von Ansell-Produkten.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK — NL

EG-verklaring van overeenstemming is als download beschikbaar op www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 3000 voorheen bekend als MICROCHEM® 3000

Labelaantekeningen: 1. Fabrikant coverall/merknaam. **2.** CE-kennmerk, Bevestigt categorie III-goedkeuring door SGS Firmko, EU-verordening 2016/425 Type-onderzoek uitgevoerd door SGS Firmko Oy, P.O. Box 30 (Särkiniemintie 3), 00211 HELSINKI, Finland Nr. aangemelde instantie: 0598 **3.** Chemisch beschermende kleding met beperkte levensduur. **4.** Lees vóór gebruik de instructies. **5.** Maten **6.** Maand/jaar van fabricage. **7.** Modelidentificatie. **8.** Maatsymbool geeft de lichaamsmaat aan. **9.** Niet wassen. **10.** Niet strijken. **11.** Niet in de droogtrommel drogen. **12.** Niet chemisch reinigen. **13.** Niet hergebruiken. **14.** Brandbaar materiaal. Uit de buurt van open vuur houden.

Beschermingsniveau en aanvullende eigenschappen: 15. Volledige lichaamsbeschermingsmiddelen "Types" behaald. **16.** Coveralls getest volgens EN 1073-2 voor bescherming tegen radioactieve deeltjes **17.** EN 1149-5 Materiaal antistatisch behandeld en biedt elektrostatische bescherming indien op geschikte wijze geaard. **18.** Materiaal getest volgens EN 1026 voor bescherming tegen infectiekiemen.

Materiaalprestaties van AlphaTec® 3000	EN-klasse*
EN 530 Schuring	4 van 6
EN ISO 7854 Barstvorming door buigen	3 van 6
EN ISO 9073-4 Scheurweerstand	3 van 6
EN 13934-1 Treksterkte	2 van 6
EN 863 Doorborningsweerstand	2 van 6
EN 25978 Weerstand tegen blokkering	Geen blokkering
EN 13935-2 Naadsterkte	4 van 6

*EN-klasse gespecificeerd door EN 14325:2004. Hoe hoger het klassenummer, hoe beter de prestaties.

AlphaTec® 3000 Testresultaten chemische permeatie

Testmethode	Chemische stof	Resultaat	EN-klasse*	Naden EN-klasse*
EN ISO 6529	Methanol	>480 min.	6 van 6	3 van 6
EN ISO 6529	Natriumhydroxide (40 %)	>480 min.	6 van 6	6 van 6
EN ISO 6529	Zwavelzuur (96 %)	>480 min.	6 van 6	6 van 6

Materiaal AlphaTec® 3000 EN 14126:2003 resultaten

Testmethode	EN-classificatie	Testmethode	EN-classificatie
ISO 16603	Voldoet (20 kPa)	ISO 16604	Klasse 6 van 6
ISO 22610	Klasse 6 van 6	ISO/DIS 22611	Klasse 3 van 3
ISO 22612	Klasse 3 van 3		

Algehele prestaties van het pak AlphaTec® 3000

Type 3: spuittest	EN 14605:2005+A1:2009 Test doorstaan
Type 4: spraytest	EN 14605:2005+A1:2009 Test doorstaan
Type 5: deeltjestest	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Test doorstaan Limiet, 82/90 ≥ 30% en Ls, 8/10 ≤ 15%
Δ Radioactieve deeltjes	EN 1073-2:2002** Klasse 1
Elektrostatische eigenschappen	EN 1149-5:2008 Voldoet $t_{1/2} < 4$ s

** Ontbreekt vóór vzniceni nebylo testována, protože na výrobku je již uvedena varování o hořlavosti. Poznámka nechrání před ionizujícím zářením.

Obvykle oblasti použití
Obleky AlphaTec® jsou navrženy tak, aby chránily pracovníky před nebezpečnými látkami nebo citlivými produkty a procesy. Jsou obvykle používány k ochraně před specifickými nebezpečími v závislosti na toxicitě a expozičních podmínkách. Pro další informace o konkretonmovaé nebezpečnými látkami. Pokud jsou části oblečení kontaminovány, je třeba před jejich svlékáním provést dekontaminační postupy (například sprchu). Pokud jsou oblečení kontaminovány, je třeba v případě kontaminace, opotřebení nebo poškození je třeba oblek řádně odstranit a zlikvidovat.
- Používání chemického ochranného oblečení může způsobit tepelný stres, pokud se vhodným způsobem nezohlední pracovní prostředí. Je třeba vzít v úvahu vhodné uspořádání, aby bylo minimalizováno tepelné namáhání a ochránily oblečení Ansell.
- Tam, kde jsou výrobky Ansell používány společně s jinými OOP a pro „typ" plné ochrany, je nutné pásky na manžety rukavic, kotníky k botám a vrchní kapuci k dýchacímu zařízení. Samolepicí přechyv zipu by také měl být použit odlepením podkladového papíru a pevným přitlačením, přičemž je třeba dbát na to, aby se

Mode mit silberneem retroreflektierendem Streifen zur besseren Sichtbarkeit: Das Produkt entspricht nicht der Norm EN ISO 20471.
Model mit Fingerschlaufe: Sollte nur in Verbindung mit einem doppelten Handschuhsystem benutzt werden, bei dem der Träger die Fingerschlaufe über den Innenhandschuh zieht und der zweite Handschuh über den Ärmelrand darüber anzieht.
Warnung: Klettverschlüsse, falls vorhanden, dürfen während der Arbeit in Gefahrenzonen nicht geöffnet werden.
Elektrostatisch ableitfähige (ESD) Schutzkleidung darf nicht in der Nähe entflammbarer oder explosionsgefährdeter Umgebungen geöffnet oder ausgezogen werden und auch nicht beim Handhaben von entflammbaren oder explosiven Stoffen. ESD-Schutzkleidung darf ohne vorherige Genehmigung des zuständigen Sicherheitsingenieurs nicht in sauerstoffangereicherten Umgebungen verwendet werden. Die ESD-Leistung von Schutzkleidung kann aufgrund von Abnutzung und Verschleiß, durch Waschen und wenigstens durch Kontaminierung beeinträchtigt werden. ESD-Kleidung muss während normaler Verwendung (einschließlich Bücken und anderen Bewegungen) alle nicht-konformen Materialien vollständig abdecken, und etwaige Klettverschlüsse der Kleidung dürfen nicht geöffnet werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass der Träger des Anzugs angemessen geerdet ist. Der Widerstand zwischen Träger und Erdung muss mindestens 10^6 Ω betragen, was z. B. durch angemessenes Schuhwerk erreicht werden kann.
Modelle mit befestigten Handschuhen: Die Handschuhe müssen entsprechen beliegende Herstelleranweisung.
Modelle mit einem Flap-Strap für ein Aufhängsystem: Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle in der Höhe arbeitenden Personen eingehend über die korrekte Nutzung der Schutzausrüstung und der Gefahrenzone informiert werden. Es wird empfohlen, dass eine sachkundige Person den Träger vor der Nutzung ausführlich in den sicheren Gebrauch und die Einschränkungen der Ausrüstung unterweist und dass in Anschluss dieser Schulung schriftlich festgehalten werden. Sehen Sie bitte die zusätzlichen An- und Ablegeanweisungen, die mit den Anzügen mitgeliefert werden.

Im unwahrscheinlichen Fall von Defekten sollten Sie den Anzug nicht tragen. Schicken Sie den defekten Anzug (unbenutzt und nicht kontaminiert) an Ihren Fachhändler zurück.
Lagerung - Nicht an einem Ort mit zu hoher Temperatur lagern.
Entsorgung - Entsorgen Sie den Anzug gemäß Ihren lokalen Bestimmungen
Mit Fragen wenden Sie sich bitte an das technische Team von Ansell. Der Hersteller lehnt jegliche Gewährleistung ab, die nicht ausdrücklich auf der Produktverpackung angegeben ist. Er übernimmt keine Verantwortung für einen unsachgemäßen Gebrauch von Ansell-Produkten.

INSTRUCTIONS FOR WORK — DE

Deklaracja zgodności UE dostępna do pobrania pod adresem www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000

zabránilo pomočkám nebo zábybům. Po zajištění překryvu zipu by měla být použita žlutá páska, aby byla zajištěna plná ochrana.
Žádný oblek nepodporuje odolnost proti všem chemikáliím nebo nebezpečným látkám. Stanovení vhodnosti výrobků společnosti Ansell pro danou aplikaci, ať již samostatně nebo v kombinaci s dalšími ochranními prvky, je výhradní odpovědností uživatele.
Modely s přilepenými ponožkami: ponožky jsou navrženy tak, aby se nosily v chertických ochranných botách (pracovních botách) s ochranou proti průniku, přičemž přetvoje je umístěn přes horní část otevoru bot. Připojené ponožky nebo boty jsou nevhodné pro chůzi nebo stání v rizikových chemických látkách nebo nebezpečných kapalinách.
Protismykové obuv nabízí částečnou odolnost proti uklouznutí, ale neeliminuje riziko skluzavek a pádových úrazů. Vyhodnocení rizik na pracovišti by mělo být provedeno před tím, než budete moci vybrat vhodnou obuv pro vaši konkrétní pracovní aplikaci.
Modely se stříbrnou retroreflexní páskou pro lepší viditelnost; výrobek není v souladu s normou EN ISO 20471.
Modely s protisvorní smyčkami; měly by být používány pouze se systémem dvojitých rukavic; kde uživatel umístí protisvornou smyčku přes vnější rukavici a druhá rukavice se nosí přes ruku obleku.
Varování – při provozu v nebezpečných zónách není bezpečné nosit otevřený suché zipy, jsou-li přítomny.
Elektrostatický disipativní („ESD") ochranný oblek se nesmí otevírat nebo sklízet v hořlavých nebo výbušných prostředích nebo při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými látkami. Ochranný ESD oblek se nesmí používat v atmosféře obohacené kyslíkem bez předchozího hodnocení odpovědného bezpečnostního technika. ESD účinnost ochranného obleku může být ovlivněna opotřebením, čištěním a možnou kontaminací. ESD oblek musí být nositelem ještě dokončeny a zohledňovat jakoby byl zakrývat všechny normálně nehodné materiály a na obleku nesmí být otevřeny žádné suché zipy. Měla by být použita vhodná alternativní ochrana. Pokud by zajištěno, ke zipu by měl být zádné uzemněn. Odpor mezi osobou a zemí musí být menší než 10⁸ Ω, což může být zajištěno například adekvátní obuví.
Modely, které zahrnují přilepené kukavice; viz návod k použití od výrobce nukavic dodávaný s rukavicemi.
Modely, které zahrnují průchod pro system ochrany proti pádu; zaměstnavatel je odpovědný za to, aby každá osoba pracující v tomto systému byla plně informována o správném použití OOP a systému ochrany proti pádu. Doporučuje se, aby před použitím bylo provedeno kompletní školení a bezpečnostní posouzení tohoto zařízení kvalifikovanou osobou se zaměřením podrobných informací o školení. Viz dodatečné pokyny pro oblek s ochranou proti pádu v těchto obleků v tomto návodu.
U nepravděpodobném případě defektů oblek nepoužívejte. Vraťte vadný oblek svému distributorovi (nepoužívá-li nekontaminovaný)
Skladování - Neskladňujte na nadměrný nebo na přímém slunečním světle
Likvidace - Likvidujte oblek v souladu s místními předpisy
Mate-it dodávky, kontaktujte prosím Ansell.

Výrobce odmítá veškeré záruky, které nejsou výslovně uvedeny v baleni výrobku, i neodpovídá za nesprávné použití výrobků společnosti Ansell.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV

ES atbilstības deklarāciju var lejupielādēt vietnē www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 3000 iepriekš paziņams kā MICROCHEM® 3000

Brīka Marketings: 1. Darba zīme ražotājs/zīmola nosaukums, 2. CE marķējums. Atbilst ES Firmā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2016/425, Tipa pārbaude veic SGS Firmo Oy, P.O. Box 30 (Šārkienimentie 3), 00211 HELSINKI, Finland Pārvaretās ražotājs ir: 0598. 3. Produkta nosaukums. 4. Ražotāja adrese un ierobežotā ražotāja adrese. 5. Pirms lietošanas izlasiet šos norādījumus. 5. Izmērs. 6. Ražošanas mēnesis/gads. 7. Modeļa identifikācija. 8. Sertifikācijas iestādes identifikācijas numurs. 9. Nemazgāt. 10. Neglušināt. 11. Nedžāvēt. 12. Netīrīt ķīmiskajā tīrītavā. 13. Nelietot atkārtoti. 14. Vienā reizē izmantojamās materiāli. Netuvināt liesmai.
Aizsardzības līmeņi un papildu īpašības: 15. Apstiprināta atbilstība pilnas kermeņa aizsardzības "tipam". **16.** Darba tērps ir pārbaudīts atbilstoši EN 1073-2 prasībām par aizsardzību pret radioaktīvajiem jonizējošiem starojumiem 17. EN 1149-5 A sērveet antistatiskās īpašības ar vella, kam piemīt antistatiskas īpašības, un nodrošina aizsardzību pret elektrostatiskiem impulsiem (a 1 pamiņr pretnēs). **18.** Aizsardzība ir ārpakalpojumu atbilstoši EN 14126 prasībām par aizsardzību pret infekciju izraisošiem mikroorganismiem.

Auduma AlphaTec® 3000 ķīmiskā efektivitāte			
EN 530 Šķīdinātāji	6 no 6		
EN 1073-2 Radiācija	2 no 6		
EN 1073-2 Radiācija	2 no 6		
EN 1149-5 Elektrostatiskās īpašības	1 no 6		
EN 1149-5 Elektrostatiskās īpašības	1 no 6		
EN 14126:2003 Aizsardzība pret infekciju izraisošiem mikroorganismiem	3 no 6		

Auduma AlphaTec® 3000 ķīmiskās vielu caursūkšanās pārbaudes rezultāti			
Pārbaudes metode	**Ķīmiskā viela**	**Rezultāts**	**EN klase**
EN 530 Šķīdinātāji	Metanols	> 480 min	6 no 6
EN 530 Šķīdinātāji	Nātrija hidroksīds (40%)	> 480 min	6 no 6
EN 530 Šķīdinātāji	Sērskābe (96%)	> 480 min	6 no 6

Auduma AlphaTec® 3000 EN 14126:2003 rezultāti			
Pārbaudes metode	**EN klasifikācija**	**Pārbaudes metode**	**EN klasifikācija**
ISO 16603	Atbilst pretašām (20 kPa)	ISO 16604	6. klase no 6
EN ISO 22610	6. klase no 6	ISO/DIS 22611	3. klase no 3
ISO 22612	3. klase no 3		

AlphaTec® 3000 aizsargtērpa kopējā efektivitāte

3. tips. Pārbaude ar strūklu	EN 14605:2005+A1:2009	Atbilst prasībām	
4. tips. Pārbaude ar aprasināšanu	EN 14605:2005+A1:2009	Atbilst prasībām	
5. tips. Pārbaude ar daļiņām	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010	Atbilst prasībām	
	Ļjmn, 82/90 ± 30% un Ls, 8/10 ± 15%		
⚠ Radioaktīvās daļiņas	EN 1073-2:2002**	1. klase	
Elektrostatiskās īpašības	EN 1149-5:2008	Atbilst prasībām	
	t_{50} < 4 s		

** Aizdegšanās notveršha nav pārbaudīts, jo uz izstrādājuma jau ir sniegts brīdinājums par uzliesmojamas spēju. * Piezīme. Neaizsargā pret jonizējošo starojumu.

Tipiskas lietošanas jomas
AlphaTec® darba tērpi ir paredzēti darbinieku aizsardzībai no bīstamām vielām vai ar jutīgu produktu un procesu aizsardzībai no piesārņojuma. Tie parasti tiek lietoti aizsardžām pret noteiktām bīstamām sugām/zonām. Pārbaudiet produktu un izvēlieties. Skatiet norādes par tipu aizsardzības līmeņiem un norādošinātāja papildu īpašībām.

Lietošanas ierobežojumi
Pirms lietošanas pārskatiet visus norādījumus un pārbaudiet, vai darba tērpam nav bojājumu, kas varētu ietekmēt tā aizsargājošās īpašības darba laikā. Ja bojājums šuves un stiprinājumi, stiprī retras dalas). Nomainiet bojātos tērpus.
Novietot piesārņotu darba tērpu, rīkojieties uzmanīgi, lai lietotājs nesaskartas ar bīstamām vielām. Ja tērps ir piesārņots, pirms tā novākšanas ir jāveic dekontaminācija (piemēram: ūdens, dekontaminācijas līdzekļi).
Ja darba tērps ir piesārņots, nodīļu vai bojāts, tas ir atbilstošā jānovāc un jāiznīcināde.
Ja nav nodrošināti piemērot darba vides apstākļi, kimisks aizsardzības līmeņa vērtēšana var izraisīt kaitīgumu. Lai samazinātu kaitīguma risku vai Ansell darba tērpa bojājumus risku, zem darba tērpa jāvelk atbilstošs apģērbs.
Ja Ansell produkti tiek lietoti kopā ar citiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā ari visu tipu aizsardzībai, nepieciešams ar līmeņi pieliet apraces pe cimdiem, tērpa potīres dalās par zābakiem un kapuci par respiratoru. Jāizmanto ar jāsēlimojiekas ādas ādas atloks. nomenet iš aizmugurē esošo papīru un stingri piespiedet atoku tā, lai nevelētos krokas vai ieloces; pēc rāvējslēdzēja atloka nostiprināšana pilnīgai visu tipu aizsardzībai ir jāieto papīlu dīnete.
Nevēlams darba tērps nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību pret visām kimiskajām vielām vai bīstamajiem faktoriem. Lietotājs ir atbildīgs par gājēju kīmumu, nosakot, vai Ansell produkti varēs nodrošināt pietiekamu aizsardzības līmeni ierosinātajiem darbiem, ņemot vērā pārējo pareizīgam lietojumam.
Modelēm ar pievienotām ķēmēm: zēkes paredzēts ievilkt kimisko aizsardzības zābakos (jāiegājās ātzveikšī), un tērpa atšķam jābūt pārvilktam pāri zābaku augšējam atvērumam. Pievienotās zēkes vai zābaki nav paredzēti no staigāšanai pa cietajām kīmiskām vielām vai šķidrumu baseinim, ne stāvēšanai tajos.
Pārbaut pretslīdošanas īpašības var ietekmēta ierobežotu slīdēšanas pretestību, tie nevar pilnīgi izslēgt paslīdēšanas un/vai kritiena risku, ir īpaši uz mitrām virsmām. Ja Ansell produktu ir ieteicams kā pretslīdošs produkts, ir ieteicams veikt atbilstošu vērtēšanu, ja kuru jāstājā, kā arī, vai zole netek bojāta. Dažā virsājos zābaks var kurpēs, kā arī pievienotās zēkes var izdēlēties kā pretslīdošas virsmas ietekmēt pareizīgi.
Elastīgākstošā zolnīcā rendēkēcē modēlē: a zokņik (kūlōn kaphatō vēgvēlēnē lābbēn bēlā) vēlēnē nēcēssārī ēnsūrē thāt thē zōlnīcā ēlāstīcīthī ēnsūrēs thē ēntīrē fāhōjī hāptōkāvē. A ēlāstōkāstōnī zōknīk vāgy lābbēlk nēm alkālmāsāk arra, hōgy kīfūjī vēgy ārvāpōlāsāt. Az ēgēn ēlāstōkāstōnī zōknīk vāgy lābbēlk nēm alkālmāsāk arra, hōgy kīfūjī vēgy ārvāpōlāsāt.
A csúszásgátló lábbeli korlátozott csúszásellenállást biztosít, de nem szüntemi meg teljesen a csúszás– és vagy elesésveszélyt, különösen nedves felületen. Ügyelni, hogy a zokni vagy lábbeli rendelkezik olyan rendszerrel, amely lehetővé biztosítson az adott feliletem, amelyen jártó fog, és hogy a talp ne legyen sérült. A kulcs lábbelisben vagy csúszásellenes rendszerben van, ellenőrizze, hogy az megfelelő mértékű és ép, különszerűen való használata készülket, ahol fennáll a megcsúszás és/vagy elesés veszélye.
A meg jobb lábtartósag érdekében ezúst színű fényvisszaverő szalaggal ellátott modelleket szállítunk. Ez a szalag nem felel meg az EN 20471 szabványnak.
Az ujhurokkal rendelkező modellek csak olyan duplakesztyűs–rendszerrel használhatók, ahol a felhasználó az ujhurkot a felső kesztyű alsó részére húzza, és ezt követően egy másodlik kesztyűt húz fel a rúna ujjára.
Amennyiben a szennyeződés, vagy szennyeződés gyanúja merül fel, ne vegyen fel szennyeződés szennyeződés eljárásokat (pl. szennyeződésmentesítő zuhanyzás) kell végrehajtani.
Szennyeződés, kopás vagy sérülés esetén az öltözéket kell cserélni, és megfelelően ártalmatlanítani kell.
A vegyszer elleni védőruházat viselése hiányosságai esetén, ha nem ügyelnek megfelelően a munkahelyi kockázatértékelés szerint megfelelő alkalmasságról a hibásrész és az Ansell öltözék sérülésének megelőzése érdekében.
Ha Ansell termékeket használnak más egyéni védőeszközökkel vagy egyéb, és a teljes védelem érdekében, a mandzsettát hozzá kell ragasztani ragasztószalaggal a kesztyűkhöz, a bakancsok és a nadrágszárak fölé kell húzni a legokrácsolódásra. Az öntapadó cipzárfedelet is használni kell, a hátoldalán található papír eltávolításával és erősítsd lenyomatolni, ügyelve a gyűrődések és behajlások elkerülésére a cipzár rögzítését követően tovább ragasztószalag-réteget kell felvinni a teljes vedelem biztosítása érdekében.
Egyetlen öltözék sem biztosít teljes körű védelmet minden vegyszer és vészhelyzet ellen. Az Ansell termékek alkalmasságának meghatározása egy adott felhasználási célra, akár önállóan, akár további egyéni védőeszközökkel kombinálva, végső soron a felhasználó felelőssége.
Csatlakoztatott zoknival rendelkező modellek: a zokniik (kūlōn kaphatō vēgvēlēnē lābbēn bēlā) vēlēnē nēcēssārī ēnsūrē thāt thē zōlnīcā ēlāstīcīthī ēnsūrēs thē ēntīrē fāhōjī hāptōkāvē. A csatlakoztatott zokniik vagy lábbelik nem alkalmasak arra, hogy kifújt vegy anyagokban, az ilyen helyzetben felhasználásra nem alkalmasak.
A csúszásgátló lábbeli korlátozott csúszásellenállást biztosít, de nem szüntemi meg teljesen a csúszás– és vagy elesésveszélyt, különösen nedves felületen. Ügyelni, hogy a zokni vagy lábbeli rendelkezik olyan rendszerrel, amely lehetővé biztosítson az adott felületen, amelyen járni fog, és hogy a talp ne legyen sérült. A kulcs lábbelisben vagy csúszásellenes rendszerben van, ellenőrizze, hogy az megfelelő mértékű és ép, különszerűen való használata készülket, ahol fennáll a megcsúszás és/vagy elesés veszélye.
A meg jobb láthatóság érdekében ezüst színű fényvisszaverő szalaggal ellátott modellek szállítunk. Ez a szalag nem felel meg az EN 20471 szabványnak.
Az ujhurokkal rendelkező modellek csak olyan duplakesztyűs–rendszerrel használhatók, ahol a felhasználó az ujhurkot a felső kesztyű alsó részére húzza, és ezt követően egy másodlik kesztyűt húz fel a rúna ujjára.
Amennyiben a szennyeződés, vagy szennyeződés gyanúja merül fel, ne vegyen fel szennyeződés szennyeződés eljárásokat (pl. szennyeződésmentesítő zuhanyzás) kell végrehajtani.
Szennyeződés, kopás vagy sérülés esetén az öltözéket kell cserélni, és megfelelően ártalmatlanítani kell.
A vegyszer elleni védőruházat viselése hiányosságai esetén, ha nem ügyelnek megfelelően a munkahelyi kockázatértékelés szerint megfelelő alkalmasságról a hibásrész és az Ansell öltözék sérülésének megelőzése érdekében.
Ha Ansell termékeket használnak más egyéni védőeszközökkel vagy egyéb, és a teljes védelem érdekében, a mandzsettát hozzá kell ragasztani ragasztószalaggal a kesztyűkhöz, a bakancsok és a nadrágszárak fölé kell húzni a legokrácsolódásra. Az öntapadó cipzárfedelet is használni kell, a hátoldalán található papír eltávolításával és erősítsd lenyomatolni, ügyelve a gyűrődések és behajlások elkerülésére a cipzár rögzítését követően tovább ragasztószalag-réteget kell felvinni a teljes vedelem biztosítása érdekében.
Egyetlen öltözék sem biztosít teljes körű védelmet minden vegyszer és vészhelyzet ellen. Az Ansell termékek alkalmasságának meghatározása egy adott felhasználási célra, akár önállóan, akár további egyéni védőeszközökkel kombinálva, végső soron a felhasználó felelőssége.
Csatlakoztatott zoknival rendelkező modellek: a zokniik (kūlōn kaphatō vēgvēlēnē lābbēn bēlā) vēlēnē nēcēssārī ēnsūrē thāt thē zōlnīcā ēlāstīcīthī ēnsūrēs thē ēntīrē fāhōjī hāptōkāvē. A csatlakoztatott zokniik vagy lábbelik nem alkalmasak arra, hogy kifújt vegy anyagokban, az ilyen helyzetben felhasználásra nem alkalmasak.
A csúszásgátló lábbeli korlátozott csúszásellenállást biztosít, de nem szüntemi meg teljesen a csúszás– és vagy elesésveszélyt, különösen nedves felületen. Ügyelni, hogy a zokni vagy lábbeli rendelkezik olyan rendszerrel, amely lehetővé biztosítson az adott felületen, amelyen járni fog, és hogy a talp ne legyen sérült. A kulcs lábbelisben vagy csúszásellenes rendszerben van, ellenőrizze, hogy az megfelelő mértékű és ép, különszerűen való használata készülket, ahol fennáll a megcsúszás és/vagy elesés veszélye.
A meg jobb láthatóság érdekében ezüst színű fényvisszaverő szalaggal ellátott modellek szállítunk. Ez a szalag nem felel meg az EN 20471 szabványnak.
Az ujhurokkal rendelkező modellek csak olyan duplakesztyűs–rendszerrel használhatók, ahol a felhasználó az ujhurkot a felső kesztyű alsó részére húzza, és ezt követően egy másodlik kesztyűt húz fel a rúna ujjára.
Amennyiben a szennyeződés, vagy szennyeződés gyanúja merül fel, ne vegyen fel szennyeződés szennyeződés eljárásokat (pl. szennyeződésmentesítő zuhanyzás) kell végrehajtani.
Szennyeződés, kopás vagy sérülés esetén az öltözéket kell cserélni, és megfelelően ártalmatlanítani kell.
A vegyszer elleni védőruházat viselése hiányosságai esetén, ha nem ügyelnek megfelelően a munkahelyi kockázatértékelés szerint megfelelő alkalmasságról a hibásrész és az Ansell öltözék sérülésének megelőzése érdekében.
Ha Ansell termékeket használnak más egyéni védőeszközökkel vagy egyéb, és a teljes védelem érdekében, a mandzsettát hozzá kell ragasztani ragasztószalaggal a kesztyűkhöz, a bakancsok és a nadrágszárak fölé kell húzni a legokrácsolódásra. Az öntapadó cipzárfedelet is használni kell, a hátoldalán található papír eltávolításával és erősítsd lenyomatolni, ügyelve a gyűrődések és behajlások elkerülésére a cipzár rögzítését követően tovább ragasztószalag-réteget kell felvinni a teljes vedelem biztosítása érdekében.
Egyetlen öltözék sem biztosít teljes körű védelmet minden vegyszer és vészhelyzet ellen. Az Ansell termékek alkalmasságának meghatározása egy adott felhasználási célra, akár önállóan, akár további egyéni védőeszközökkel kombinálva, végső soron a felhasználó felelőssége.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU

Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot letöltheti a www.ansell.com/regulatory oldalról
AlphaTec® 3000 Korábban MICROCHEM® 3000

Jelölések a cimkéje: 1. Kezeláshoz gyártó/márkanév 2. CE-jelölés. Igazolja az SCS Firmo, P.O. Box 30 (Šārkienimentie 3), 00211 HELSINKI, Finland Megalja 2016/425, Tipa Bizottság az SCS Firmo Oy, P.O. Box 30 (Šārkienimentie 3), 00211 HELSINKI, Finland Bizottságot szám: 0598. 3. Termék megnevezése. 4. Gyártó és az korlátozott gyártó címe. 5. Mielőtt az ezeket az utasításokat 5. Méretek 6. Gyártás hónapja/éve. 7. Modell azonosítása. 8. A minősítő szervezet azonosítószáma. 9. Ne mossa. 10. Ne fehérítse. 11. Ne szárítsa. 12. Tisztítás vegyi úton. 13. Tilos az ismételt felhasználás. 14. Egyféleképpen felhasználható anyagok. Tartsa távol a lángtól.
Védelmi szintek és a további megvalósuló jellemzők: 15. Megvalósuló teljes testvédelem típusok **16.** A kezeléshez az EN 1073-2 szabályai szerint tesztelve a radioaktív szennyeződés elleni védelem **17.** EN 1149-5 A szövet antisztatikus tulajdonságokkal és egy szál, ami egy szál, amely egy szál, amely egy szál, amely